

Informazioni sulla sicurezza del prodotto**Nome del prodotto**

Cavo per veicoli AUPROTEC 2,50 mm²

Materiali e componenti

Componenti	I materiali
Conduttore in rame ECu	99,99 % di purezza
Guaina in PVC	termoplastica

Pericoli e rischi

- Pericolo elettrico dovuto a un'installazione non corretta
- rischio di rottura del cavo dovuto a un'installazione non corretta
- surriscaldamento o cortocircuiti dovuti al sovraccarico del cavo.

Caratteristiche di sicurezza

- Il design del conduttore altamente flessibile riduce al minimo il rischio di rottura del cavo
- lo spessore ridotto delle pareti consente un'installazione salvaspazio senza compromettere l'isolamento
- prodotto in conformità alle norme DIN 72551 e ISO 6722 per garantire la massima sicurezza e affidabilità.

Istruzioni per l'uso sicuro

- Utilizzare solo in veicoli e in conformità alle tensioni consigliate di 50 V (CA) o 60 V (CC)
- posare il cavo in modo che sia protetto da sollecitazioni meccaniche
- durante l'installazione, assicurarsi sempre che i cavi siano correttamente isolati e fissati.

Misure di emergenza

- In caso di cortocircuito o surriscaldamento, spegnere immediatamente l'alimentazione e controllare il segmento di cavo interessato
- sostituire immediatamente i cavi danneggiati per evitare incidenti elettrici.

Smaltimento dei rifiuti

- I cavi del veicolo devono essere smaltiti come rifiuti elettrici presso gli appositi centri di riciclaggio. Il rame e l'isolamento in plastica possono essere riciclati.

Certificazioni e standard

- DIN 72551 e ISO 6722 per cavi automobilistici
- senza silicone, cadmio e piombo
- Made in Germany.

Produttore e informazioni di contatto

Produttore: AUPROTEC GmbH & Co. KG

Contatto:

AUPROTEC GmbH & Co. KG

Eichelbergstraße 13

09212 Limbach-Oberfrohna

Limbach-Oberfrohna Germania

Telefono: +49 (0)3722 4693930

Fax: +49 (0)3722 46939322

E-mail: compliance@auprotec.com

Informazioni sulla sicurezza del prodotto

Numero di modello

B08L9N96VV, B08L9L3QVF, B08L9L6C6P, B08L9NH62S, B08L9M43CZ, B08L9K9SG6, B08L9L242L, B08L9LBRLZ, B08L9L5QBY, B08L9K2GWZ, B08L9MVBH9, B08L9KNM6Z, B08L9JXMHD, B08L9MFGBY, B08L97DWH6, B08L9MC6H8, B08L9K1T3P, B08L9L756J, B08L9NBC54, B08L9MZ4QY, B08L9LPND6, B08L9LWXCQ, B08L9KLYSX, B08L9LVQ94, B08L9NMR3C, B08L9KLWGM, B08L9J32V7, B08L9KPJFD, B08L9KP266, B08L9JMHHV, B08L9MQ9XN, B08L9JG7D2, B08L9LYDNQ, B08L9MJSNS, B08L9MXLRN, B08L9NJZPD, B08L9L469S, B08L9JX3PC, B08L9KNM72, B08L9JC349, B08L9NV8R1, B08L9NLX69, B08L9MQ2GR, B08L9M6DLL, B08L9B1T23, B01FHLUMXG, B01FHLURM2, B01FHLVIKC, B01FHLVM4E, B01FHLVAI2, B01FHLVE4W, B01FHLVZ5A, B01FHLW42I, B01FHLUOZC, B01FHLUTVQ, B01FHLUYXO, B01FHLV2TY, B01FHLV5N2, B01FHLV87A, B01FHLUYLQ, B01FHLV2EY, B01FHLVR1C, B01FHLVUNC, B00JBE00D8, B00JBE00CO, B00JBE008I, B00JBE00LU, B00JBE00DS, B00HLF4UZS, B00JBE00BA, B00JBE00OM, B00JBE006K, B00JBE00EW, B00JBE0074, B00HLF4V1G, B00HLF4V0M, B00JBE00AG, B00HLF4V52, B00JBE00BK, B00HLF4V3O, B00JBE00H4, B00JBE00NS, B07D3BKMNR, B07D3BHMxD, B079C31N24